Commune : **SAINT-IZAIRE** | Rivière : **Le Tarn**

Pont de la D 200 et Camping à la Bouisse

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7437 **Date de mise à jour :** 06/04/2018
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.65968600 / Y: 43.98757300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 672698.84 / Y: 6321011.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.659686 / Y: 43.987573
Code Hydro: O---0100 **Rive de référence:** Gauche

29 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Sur la partie du camping qui se trouve en aval du pont de la D 200, la crue a déposé une laisse nette. Elle montre que la quasi-totalité du camping a été touchée par la crue. Prise de vue opposée à la précédente. La crue a laissé une trace nette sur la porte du bâtiment des sanitaires et sur le pont est placé un repère de la crue de mars 1930. La crue de novembre 2014 est restée à environ 80cm en dessous de ce repère. Zoom sur la trace qui est à 87.5cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9384 **Date de mise à jour :** 23/03/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.880 m