Commune : **VILLEMUR-SUR-TARN** | Rivière : **Le Tarn**

kiosque à 100m en amont du pont de la D 87

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_5723 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.50453000 / Y: 43.86180000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 579770.4 / Y: 6308115.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.50453 / Y: 43.8618
Code Hydro: O---0100 **Rive de référence:** Gauche

29 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'amont. Sur le pilier indiqué par la flèche, la crue a laissé une trace nette. Zoom sur la trace.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9405 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.860 m