Commune : **SAINT-AFFRIQUE** | Rivière : **La Sorgue**

HLM rue Jean Moulin- batiment B.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7786 **Date de mise à jour :** 13/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87995000 / Y: 43.95800000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690364.16 / Y: 6317673.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.87995 / Y: 43.958
Code Hydro: O35-0460 **Rive de référence:** Gauche

28 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue. - commentaires photo : Le trait rouge indique le niveau atteint par la crue. Lors de la crue- il y avait 1.55m d'eau dans le hall- mais il y avait aussi 0.43 m d'eau dans appartements du premier etage. Source : géosphair

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9479 **Date de mise à jour :** 14/06/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.550 m