Commune : **SAINT-AFFRIQUE** | Rivière : **La Sorgue**

Boulevard de la Capelle- vestaires du terrain de rugby.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7854 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.89227000 / Y: 43.95090000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 691351.95 / Y: 6316883.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.89227 / Y: 43.9509
Code Hydro: O35-0460 **Rive de référence:** Droite

28 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue. - commentaires photo : Le trait rouge materialise le niveau atteint par la crue. Lors de la crue- il y a eu 0.45 m d'eau au niveau de l'acces aux vestiaires cote terrain- 0.10 m dans les vestiaires et le terrain a ete totalement inonde.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9513 **Date de mise à jour :** 14/08/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m