Commune : **SAINT-IZAIRE** | Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

Garage, rue du Moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7466 **Date de mise à jour :** 06/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.71907000 / Y: 43.97390000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 677457.4 / Y: 6319473.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.71907 / Y: 43.9739
Code Hydro: O35-0400 **Rive de référence:** Gauche

28 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue. - commentaires photo : Lors de la crue- il y a eu 1.36 m au niveau du seuil du garage (trait rouge).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9666 **Date de mise à jour :** 25/05/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.360 m