Commune : **LIMOUX** | Rivière : **L' Aude**

Rue St Antoine

Commentaires : Hangar en ruine au bord de l'Aude

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 11206-4R **Date de mise à jour :** 12/09/2016
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues



Vue du site - Auteur : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21526082 / Y: 43.05928070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636021 / Y: 6218093
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2152608 / Y: 43.0592807
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

25 Octobre 1891

Altitude calculée de l'eau : **166.57 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron scellé

GÉNÉRAL

Code : 11206-4R-28 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

Photo du repère - Auteur : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DE ZÉROS D'ÉCHELLES HYDROMÉTRIQUES CACG - 10/01/2013

Type de repérage : Autre
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 10/01/2013

Méthode : Méthode combinée
Organisme : CACG
Commentaires sur le nivellement : Repère IGN utilisé E'.E.R3 - 147 http://geodesie.ign.fr/fiches/pdf/EP.E.R3-147_502888.pdf
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 166.570 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 166.57

Commune : **LIMOUX** | Rivière : **L' Aude**

Rue St Antoine

Commentaires : Hangar en ruine au bord de l'Aude

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 11206-4R **Date de mise à jour :** 12/09/2016
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues



Vue du site - Auteur : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21526082 / Y: 43.05928070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636021 / Y: 6218093
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2152608 / Y: 43.0592807
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

1er Août 1872

Altitude calculée de l'eau : **165.18 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron scellé

GÉNÉRAL

Code : 11206-4R-29 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

Photo du repère - Auteur : CACG

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DE ZÉROS D'ÉCHELLES HYDROMÉTRIQUES CACG - 10/01/2013

Type de repérage : Autre
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 10/01/2013

Méthode : Méthode combinée
Organisme : CACG
Commentaires sur le nivellement : Repère IGN utilisé E'.E.R3 - 147
http://geodesie.ign.fr/fiches/pdf/EP.E.R3-147_502888.pdf
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 165.180 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 165.18

Commune : **LIMOUX** | Rivière : **L' Aude**

Rue St Antoine

Commentaires : Hangar en ruine au bord de l'Aude

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 11206-4R **Date de mise à jour :** 12/09/2016
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues



Vue du site - Auteur : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21526082 / Y: 43.05928070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636021 / Y: 6218093
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2152608 / Y: 43.0592807
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

27 Septembre 1992

Altitude calculée de l'eau : **164.79 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Piédroit du portail - rive droite. repère non trouvé. Date d'enquete : 01/08/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_911_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 164.790 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 164.79

Commune : **LIMOUX**

Rivière : **L' Aude**

Rue St Antoine

Commentaires : Hangar en ruine au bord de l'Aude

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : 11206-4R **Date de mise à jour :** 12/09/2016
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues



Vue du site - Auteur : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21526082 / Y: 43.05928070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636021 / Y: 6218093
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2152608 / Y: 43.0592807
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

13 Septembre 1963

Altitude calculée de l'eau : **164.81 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Piédroit du portail - rive droite. repère non trouvé. Date d'enquete : 01/08/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_911_2 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 164.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 164.81