Commune : **EPERNON** | Rivière : **La Drouette**

Chemin en face de la ruelle de l'abreuvoir

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : SACN_DROUETTE16_02 **Date de mise à jour :** 19/10/2016
Auteur : SPC.SACN



A l'aval de la rue du Grand Pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.68093242 / Y: 48.60761760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602757.16 / Y: 6834969.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6809324 / Y: 48.6076176
Code Hydro: H41-0400 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SACN_DROUETTE16_R_01 **Date de mise à jour :** 21/06/2022
Auteur : SPC.SACN

Laisse d'inondation sur le transformateur

MARQUE

Texte : Cette laisse n'a pas été nivelée
Maximum de l'inondation : Oui
Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT 28 - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 28

Commune : **EPERNON** | Rivière : **La Drouette**

Chemin en face de la ruelle de l'abreuvoir

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : SACN_DROUETTE16_02 **Date de mise à jour :** 19/10/2016
Auteur : SPC.SACN



A l'aval de la rue du Grand Pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.68093242 / Y: 48.60761760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602757.16 / Y: 6834969.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6809324 / Y: 48.6076176
Code Hydro: H41-0400 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SACN_DROUETTE16_R_02 **Date de mise à jour :** 21/06/2022
Auteur : SPC.SACN

Laisse d'inondation sur le poteau du portail

MARQUE

Texte : Cette laisse n'a pas été nivelée
Maximum de l'inondation : Oui
Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT 28 - 01/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 28