Commune : **ROUEN** | Rivière : **La Seine**

# Sol bitumé du Quai Seine

**Commentaires :** Sol du Quai rive droite entre les hangar A et B

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** SACN_SEINE16_S_06 **Date de mise à jour :** 10/09/2024
**Auteur :** SPC.SACN






Quai rive droite entre les hangars A et B

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.07884900 / Y: 49.44147500
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 560634.46 / Y: 6928589.24
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.078849 / Y: 49.441475
**Code Hydro:** ----0010 **Rive de référence:** Droite

# 5 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **4.95 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue au sol sur le quai.

## GÉNÉRAL

**Code :** SACN_SEINE16_R_06 **Date de mise à jour :** 10/09/2024
**Auteur :** SPC.SACN

Quai rive droite entre les hangars A et B

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Mauvais
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DREAL NORMANDIE - 05/06/2016

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DREAL Haute-Normandie

## LE NIVELLEMENT A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LE SPC-SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT. LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 07/07/2016

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Le sol au niveau de la laisse
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 4.950 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 4.95 m