Commune : **COGNAC** | Rivière : **La Charente**

2 place de la Levade

Commentaires : Référence cadastrale : AV180, Support : Mur du bâtiment Cognac Canoë Club

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : EPC_S_16102AV0180 **Date de mise à jour :** 09/12/2016
Auteur : EPTB Charente



Vue de situation

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.33216000 / Y: 45.69842420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440778 / Y: 6516454
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.33216 / Y: 45.6984242
Code Hydro: R---0000 **Rive de référence:** Non renseigné

Décembre 1982

Altitude calculée de l'eau : **8.88 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Macaron type décret

GÉNÉRAL

Code : EPC_R_16102AV0180_1 **Date de mise à jour :** 25/05/2022
Auteur : EPTB Charente

Vue détaillée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : PROGRAMME DE RECENSEMENT ET DE POSE DE REPÈRES DE CRUES DE L'EPTB CHARENTE - 2014-2016 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses affluents

NIVELLEMENT ORIGINEL - 01/01/2014

Méthode : Inconnue
Commentaires sur le nivellement : Hauteur sur le sol 189 cm environ
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.880 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.88