Commune : **NEMOURS** | Rivière : **Le Loing**

Eglise Saint-Jean Baptiste

Commentaires : marque gravée sur le pilier droit sous le porche d'entrée de l'église

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201612263205 **Date de mise à jour :** 27/06/2019
Auteur : carine91


Pilier droit du porche de l'église St-Jean-Baptiste de Nemours

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.69629220 / Y: 48.26712200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 677463.83 / Y: 6796352.81
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6962922 / Y: 48.267122
Code Hydro: F4--0200 **Rive de référence:** Gauche

20 Janvier 1910

Altitude calculée de l'eau : **61.29 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : indiqué par des riverains lors de repérages pendant la crue de mai 2015

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201612260529 **Date de mise à jour :** 27/06/2019
Auteur : SPC SMYL


Repère de 1910 gravé dans le pilier droit sous le proche d'entrée de l'église

MARQUE

Texte : 20 janvier 1910
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

NIVELLEMENT DRIEE - 07/09/2016

Méthode : Méthode combinée
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Au sol au pied du pilier droit
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 60.374 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.916 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.29 m