Commune : **SALBRIS** | Rivière : **La Sauldre**

# 9 rue de l'Étang de l'Évêque (façade)

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre
**Code :** LCI1606SAL_S_14 **Date de mise à jour :** 16/01/2017
**Auteur :** SPC LCI





Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.05110438 / Y: 47.43283020
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 628476.22 / Y: 6704038.55
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0511044 / Y: 47.4328302
**Code Hydro:** K6--0250 **Rive de référence:** Droite

# 1er Juin 2016

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue en façade à - 12 cm sous le rebord en briques sous la fenêtre côté rue.

## GÉNÉRAL

**Code :** LCI1606SAL_R_14_01 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
**Auteur :** SPC LCI

Détail du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES LAISSES DE CRUES DE MAI-JUIN 2016 SUR LE BASSIN DU CHER - 01/06/2016

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Loire – Cher – Indre