Commune : **RIGNY-USSE** | Rivière : **L' Indre**

Echelle en face du n°5 rue Saint Martin

Commentaires : Echelle en face du n°5 rue Saint Martin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S_42-13 **Date de mise à jour :** 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.28620371 / Y: 47.26102480
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494824.97 / Y: 6688050.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2862037 / Y: 47.2610248
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Gauche

2 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **37.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Crue de la Loire a atteint 4.80 m à l'échelle

GÉNÉRAL

Code : CE37_R_42-13_LC24 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 17/10/2016

Méthode : GPS
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 37.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.15