Commune : **ESVRES** | Rivière : **L' Indre**

Entreprise ESVRES Matriçage - Route de Cormery – Bâtiment cantine

Commentaires : témoignage directeur M. Poumerol

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S_47-14e **Date de mise à jour :** 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.79497227 / Y: 47.27973340
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 533337 / Y: 6688929.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7949723 / Y: 47.2797334
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Gauche

2 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **58.56 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Limite de l'eau à environ 10 cm sous la partie vitrée

GÉNÉRAL

Code : CE37_R_47-14e_LC172 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 21/11/2016

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 58.560 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 58.56 m