Commune : **MONTS** | Rivière : **L' Indre**

Piscine Stadium

Commentaires : Photographies police municipales de Monts

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S_45-7 **Date de mise à jour :** 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.63706624 / Y: 47.27722080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 521397.05 / Y: 6688995.59
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6370662 / Y: 47.2772208
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Gauche

2 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **50.05 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Limite de la crue au pied du potelet du parking

GÉNÉRAL

Code : CE37_R_45-7_LC93 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 07/11/2016

Méthode : GPS
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 50.050 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 50.05 m