Commune : **RIGNY-USSE** | Rivière : **L' Indre**

RD 16 en face du château #1

Commentaires : RD 16 en face du château

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S_42-12a **Date de mise à jour :** 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.29067043 / Y: 47.25143020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495125.98 / Y: 6686973.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2906704 / Y: 47.2514302
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Droite

2 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **36.06 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : La crue a recouvert la route jusqu'à laisser visible 12 traits de ligne de dépassement

GÉNÉRAL

Code : CE37_R_42-12a_LC26 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 17/10/2016

Méthode : GPS
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 36.060 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 36.06 m