Commune : **RIGNY-USSE** | Rivière : **L' Indre**

Lieu dit « Le Port Gauthier » au n° 36

Commentaires : Lieu dit « Le Port Gauthier » au n° 36

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE37_S_42-22 **Date de mise à jour :** 27/01/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.31714891 / Y: 47.25890400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 497155.65 / Y: 6687734.71
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3171489 / Y: 47.258904
Code Hydro: K7--0260 **Rive de référence:** Gauche

2 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **37.214 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Crue a passé de 3cm au dessus du vide sanitaire de la terrasse

GÉNÉRAL

Code : CE37_R_42-22_LC31 **Date de mise à jour :** 05/08/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) - 01/12/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

NIVELLEMENT POST-INONDATION - 18/10/2016

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Haut du vide sanitaire
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 37.184 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 37.214 m