Commune : **LORGUES**

37 Chemin de Fréjus

Commentaires : Mur de façade gauche

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : VAR2010GI_S_456 **Date de mise à jour :** 05/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.37294700 / Y: 43.49130600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 972863.01 / Y: 6271630.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.372947 / Y: 43.491306

15 Juin 2010

Altitude calculée de l'eau : **176.558 m**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Id Laisse : RBO059 - Marque : salissure - Hauteur d'eau : 0.4 m - Qualité du relevé : 3

GÉNÉRAL

Code : VAR2010GI_R_456_1 **Date de mise à jour :** 25/11/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 08/09/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GINGER Environnement

NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

Méthode : Non renseigné
Organisme : GINGER Environnement
Commentaires sur le nivellement : Précision du nivellement : Bonne
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 176.158 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 176.558