Commune : **TARADEAU** | Rivière : **Le ruisseau Florièye**

Façade maison #5

Commentaires : face aval par rapport à l'écoulement

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : VAR2010SA_S_FLO8 **Date de mise à jour :** 04/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.42383600 / Y: 43.45480600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 977153.1 / Y: 6267754.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.423836 / Y: 43.454806
Code Hydro: Y5200500 **Rive de référence:** Non renseigné

15 Juin 2010

Altitude calculée de l'eau : **69.65 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Maison partiellement détruite Niveau d'eau extérieur à la base du toit - pas de mesure au sol possible

GÉNÉRAL

Code : VAR2010SA_R_FLO8_1 **Date de mise à jour :** 04/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES DE LA FLORIEYE – CRUE DU 15 JUIN 2010 - 23/06/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SAFEGE

NIVELLEMENT POST-INONDATION

Méthode : Non renseigné
Organisme : HYDROTOPO
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 69.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 69.65 m