Commune : **BESSE-SUR-ISSOLE** | Rivière : **L' Issole**

Le lac

Commentaires : Berge

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : VAR2014SA_S_ISS198 **Date de mise à jour :** 22/02/2017
Auteur : Cerema Méditerranée



Photo du site – Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17691970 / Y: 43.35069220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 957642.38 / Y: 6255355.81
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1769197 / Y: 43.3506922
Code Hydro: Y5100600 **Rive de référence:** Non renseigné

19 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **245.75 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_ISS198_1 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SAFEGE

NIVELLEMENT PHE - 23/01/2014

Méthode : Non renseigné
Organisme : HYDROTOPO
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 245.750 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 245.75