Commune : **CHAROST** | Rivière : **L' Arnon**

Terrain de foot, rue Béthune Charost

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : CE_ARN_S_69 **Date de mise à jour :** 27/03/2017
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Site et repère de la crue de 1977

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.11017000 / Y: 46.99330300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 632377.99 / Y: 6655168.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.11017 / Y: 46.993303
Code Hydro: K6--0240 **Rive de référence:** Gauche

1977

Altitude calculée de l'eau : **122.81 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Eau arrivée au niveau du pied du poteau du terrain de foot , repère moyennement fiable.

GÉNÉRAL

Code : CE_ARN_R_69_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Repère de la crue de 1977

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENTS SUR L'ARNON ARCHIVÉS PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CEREMA Normandie – Centre

CAMPAGNE D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : CEREMA Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 122.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 122.81