Commune : **SAINT-GERVASY** | Rivière : **Le Vieux Vistre**

Rue du Vieux Canabou

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : VISTRE_S_PHE_142 **Date de mise à jour :** 14/06/2017
Auteur : SPC GD



Vue du site – Auteur : Hydro Logik Ingénierie

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.46106100 / Y: 43.87641000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 817433.54 / Y: 6309686.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.461061 / Y: 43.87641
Code Hydro: Y35-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

8 Septembre 2005

Altitude calculée de l'eau : **63.754 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vieux Canabou. Écoulement sur la route mais le lotissement n'est pas touché.

GÉNÉRAL

Code : VISTRE_R_PHE_142_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DES DONNÉES DES PLUS HAUTES EAUX - CRUE DU VISTRE ET DE SES AFFLUENTS ET PHÉNOMÈNES DE RUISSELLEMENT - 15/09/2005

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Hydrologik Ingénierie

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Hydrologik Ingénierie
Commentaires sur le nivellement : 0
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Route en bordure de lotissement
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 63.654 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 63.754 m