Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

60 rue de Brest mur recouvert d'une peinture

Commentaires : mur du bâtiment parcelle communale

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : DHE2015MO_S_36 **Date de mise à jour :** 22/11/2017
Auteur : SPC VCB



Mur recouvert d'une peinture au 60 rue de Brest - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.83109210 / Y: 48.57459600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196693.14 / Y: 6852270.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8310921 / Y: 48.574596
Code Hydro: J2614000 **Rive de référence:** Gauche

24 Décembre 2013

Altitude calculée de l'eau : **8.61 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : niveau d'eau sur la peinture murale

GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO_R_36_01 **Date de mise à jour :** 23/09/2019
Auteur : SPC VCB

Photo syndicat du Tregor 24/12/2013 11:10 en décrue

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine – Côtiers bretons

CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : autre laisse d'inondation possible à 0.54m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol au niveau de la peinture murale
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.210 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.61