Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Jarlot**

Allée du Poan Ben au niveau du n°1

Commentaires : marches d'accès au quai

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : DHE2015MO_S_55 **Date de mise à jour :** 13/06/2022
Auteur : SPC VCB



Marches d'accès au quai au niveau du n°1 allée Poan Ben - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82167330 / Y: 48.57594700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197398.33 / Y: 6852360.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8216733 / Y: 48.575947
Code Hydro: J26-0300 **Rive de référence:** Droite

6 Février 2014

Altitude calculée de l'eau : **9.84 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : 9éme marche en partant du haut de l'escalier Poan Ben

GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO_R_55_01 **Date de mise à jour :** 06/02/2021
Auteur : SPC VCB

Photo syndicat du Tregor 06/02/2014 18:18 en décrue

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine – Côtiers bretons

CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

Méthode : Nivellement direct
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : 9éme marche en partant du haut de l'escalier
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 9.790 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.050 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.84 m