Commune : **PONT-DU-CHATEAU** | Rivière : **L' Allier**

Grillage, Pont de Pont-du-Château

Commentaires : Ce repère de crue se situe au niveau du grillage de la propriété (ancien restaurant dansant) entre le pont de Pont-du-Château sur la route D2089 et le chemin de la plage . Plus précisément, il se trouve sur la porte du jardin du côté Allier et amont du pont devant l'aire de pique-nique.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0026 **Date de mise à jour :** 12/12/2022
Auteur : SPC Allier



Vue du site éloignée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.25810580 / Y: 45.79541360
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 720049.8 / Y: 6521787.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2581058 / Y: 45.7954136
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Droite

3 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **310.214 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Elle se trouve sur le grillage du mur de la propriété et à 1.475 m au dessus du seuil de la porte.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0026_32 **Date de mise à jour :** 12/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LRPC_CLERMONT-FERRAND CAMPAGNE POST CRUE 2003 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT GPS - 12/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Seuil porte de jardin
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 308.739 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.475 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 310.214