Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

1944

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0218_269 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC Allier



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : approximatif
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

1988

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0218_272 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC Allier



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : approximatif
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

1992

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0218_273 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC Allier

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Commentaires sur le nivellement : approximatif
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

1982

Altitude calculée de l'eau : **380.509 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Il y a deux points notés avec la même altitude. L'un se trouve sur le muret du jardin de la maison au numéro N°1 et l'autre se trouve au niveau de la dalle en béton devant la porte d'entrée de la maison au numéro N°2.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0218_271 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère (muret jardin)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT GPS - 06/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Muret et Dalle
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 380.509 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 380.509

Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

1930

Altitude calculée de l'eau : **379.972 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Elle se trouve au pied du muret et du haut de la marche du jardin de la maison au numéro N°1.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0218_267 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT GPS - 06/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Haut de la marche
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 379.972 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 379.972

Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

1958

Altitude calculée de l'eau : **379.751 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Elle se trouve au pied du muret et en bas de la marche du jardin de la maison au numéro N°1.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0218_270 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT GPS - 06/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Dalle de terrasse
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 379.751 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 379.751

Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

1940

Altitude calculée de l'eau : **379.972 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Elle se trouve au pied du muret et du haut de la marche du jardin de la maison au numéro N°1.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0218_268 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT GPS - 06/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Haut de la marche
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 379.972 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 379.972

Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

25 Septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **380.852 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Elle se trouve au niveau du montant bas (partie basse du cadre de la fenêtre) de la maison au numéro N°2.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0218_266 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT GPS - 06/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol bétonné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 380.202 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 380.852

Commune : **CHATEAUNEUF-LES-BAINS** | Rivière : **La Sioule**

Maison, Lieu-dit Les Méritis

Commentaires : Ces repères de crue se situent au Lieu-dit "Les Méritis" sur les maisons (aux numéros 1 et 2) et les jardins de cet hameau.

9 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0218 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du site éloignée (maison au N°1)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.90780866 / Y: 46.02827330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692868.71 / Y: 6547617.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9078087 / Y: 46.0282733
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Droite

2010

Altitude calculée de l'eau : **379.467 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Elle se trouve au pied du jardin devant la Sioule sur la petite marche en demi-cercle bétonné muret de la maison au numéro N°1.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202212235410 **Date de mise à jour :** 23/12/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site éloignée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RECENSEMENT SPC LACI 2022 -

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT GPS - 06/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 379.467 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 379.467