Commune : **LIMONS** | Rivière : **L' Allier**

N°3 Rue du Thuy

Commentaires : Ces repères de crue se situent au bout de la rue Thuy, sur le chemin en direction de l'aire de pique-nique sur la propriété au numéro N°3. Plus précisément, ils se trouvent au fond de la propriété, sur le portail donnant sur le jardin.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0300 **Date de mise à jour :** 15/12/2022
Auteur : SPC Allier



Vue du site (crue 12/2003)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.44910847 / Y: 45.97270776
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 734774.88 / Y: 6541541.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4491085 / Y: 45.9727078
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

3 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **272.54 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Lors de la crue, une ligne de végétaux s'est formée sur le portail à 0.92 m au dessus du haut du seuil en béton du portail métallique vert.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0300_364 **Date de mise à jour :** 15/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère éloignée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LRPC_CLERMONT-FERRAND CAMPAGNE POST CRUE 2003 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT GPS - 13/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Socle béton portail
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 271.620 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.920 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 272.54

Commune : **LIMONS** | Rivière : **L' Allier**

N°3 Rue du Thuy

Commentaires : Ces repères de crue se situent au bout de la rue Thuy, sur le chemin en direction de l'aire de pique-nique sur la propriété au numéro N°3. Plus précisément, ils se trouvent au fond de la propriété, sur le portail donnant sur le jardin.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0300 **Date de mise à jour :** 15/12/2022
Auteur : SPC Allier



Vue du site (crue 12/2003)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.44910847 / Y: 45.97270776
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 734774.88 / Y: 6541541.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4491085 / Y: 45.9727078
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

2 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **272.24 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation. Lors de la crue, des débris de végétaux se sont formés sur le portail à 0.62 m au dessus du haut du seuil en béton du portail métallique vert.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0300_365 **Date de mise à jour :** 15/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère éloignée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Allier

NIVELLEMENT GPS - 13/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Socle béton portail
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 271.620 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.620 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 272.24