Commune : **PONT-DU-CHATEAU** | Rivière : **L' Allier**

Chemin des Palisses

Commentaires : Ce repère de crue se situe sur le grillage de la propriété du Club canin Castelpontin. Plus précisément, le site se trouve à l'extrémité haute de la partie terrain, face à l'entrée du parking du lycée et proche du pont SNCF.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0354 **Date de mise à jour :** 12/12/2022
Auteur : SPC Allier



Vue du site éloignée (GoogleMap)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.24406720 / Y: 45.78840900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 718961.68 / Y: 6521005.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2440672 / Y: 45.788409
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Droite

2 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **311.35 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse d'inondation qui a été marque à la peinture rouge après l'événement en 2008 (disparu aujourd'hui). Elle se trouve à moins de deux mètres de l'angle du grillage, sur le 2ème poteau (partant de la route) à 0.16 m du sol. Une nouvelle marque noire a été faite en 2022.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0354_451 **Date de mise à jour :** 12/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Allier

NIVELLEMENT GPS - 12/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 311.190 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.160 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 311.35