Commune : **COUDES** | Rivière : **L' Allier**

Maison, place de l'Église

Commentaires : Ce maison se situe dans le triangle des deux rues : place de l'Église et du pont. Elle est proche du pont suspendu de Coudes. Plus précisément, ces repères de crue se trouvent sur deux murs de la maison : la face côté Allier et la face rue de la Place de l'Eglise.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0375 **Date de mise à jour :** 28/11/2022
Auteur : SPC Allier



Vue du site éloignée (côté place de l'Eglise)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.21050067 / Y: 45.61507400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 716405.2 / Y: 6501749.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2105007 / Y: 45.615074
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

25 Octobre 1943

Altitude calculée de l'eau : **353.817 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque peinte en bleue avec trait. Elle se trouve à proximité de la gouttière sur façade de la maison qui se trouve face à l'Allier. Elle est située à 2.288 m du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211284350 **Date de mise à jour :** 28/11/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RECENSEMENT SPC LACI 2022 -

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT GPS - 27/07/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol (bitume route)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 351.529 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.288 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 353.817

Commune : **COUDES** | Rivière : **L' Allier**

Maison, place de l'Église

Commentaires : Ce maison se situe dans le triangle des deux rues : place de l'Église et du pont. Elle est proche du pont suspendu de Coudes. Plus précisément, ces repères de crue se trouvent sur deux murs de la maison : la face côté Allier et la face rue de la Place de l'Eglise.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0375 **Date de mise à jour :** 28/11/2022
Auteur : SPC Allier



Vue du site éloignée (côté place de l'Eglise)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.21050067 / Y: 45.61507400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 716405.2 / Y: 6501749.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2105007 / Y: 45.615074
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

25 Octobre 1943

Altitude calculée de l'eau : **353.817 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue est une marque peinte en bleue avec trait et écrit. Elle se trouve à proximité du montant de la porte sur face de la maison qui se trouve dans la rue de la Place de l'Église. Elle est située à 1.425 m du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211282809 **Date de mise à jour :** 28/11/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère éloignée

MARQUE

Texte : 1943
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES RISQUES D'INONDATION DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME (LRPC 1994) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Laboratoire Régional des Pont et Chaussées de Clermont-Ferrand

NIVELLEMENT GPS - 27/07/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol (bitume route)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 352.392 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.425 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 353.817