Commune : **LIMONS** | Rivière : **L' Allier**

Trottoir, N° 10 Port de Ris

Commentaires : Ces repères de crue se trouvent devant la maison au numéro N°10 de la rue Port de Ris. Plus précisément, il se situent sur l'arrondie de la protection en béton du trottoir entre la porte du garage et la fenêtre avant la fin de l'hameau. En 2022, le trottoir a quasiment disparu.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : SPC_AL_S_0357 **Date de mise à jour :** 16/12/2022
Auteur : SPC Allier



Vue du site éloignée (GoogleMap)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.46125110 / Y: 45.99888850
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 735698.1 / Y: 6544454.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4612511 / Y: 45.9988885
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Droite

2 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **268.97 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Ce repère de crue est une laisse de crue. Une marque à la peinture rouge avait été faite en 2008 (disparue en 2022). La partie arrondie du trottoir a disparu.

GÉNÉRAL

Code : SPC_AL_R_0357_458 **Date de mise à jour :** 16/12/2022
Auteur : SPC Allier

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL AUVERGNE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Allier

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 268.970 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 268.97 m