Commune : **SALLELES-D'AUDE** | Rivière : **La Cesse**

Boulodrome

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_468 **Date de mise à jour :** 03/10/2017
Auteur : DDTM 11



Boulodrome

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95077330 / Y: 43.25654200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696000.2 / Y: 6239707.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9507733 / Y: 43.256542
Code Hydro: Y1600500 **Rive de référence:** Gauche

7 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **13.08 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade du cabanon - rive gauche. inscription de la crue sur la façade du petit bâtiment Ex N° 67. Date d'enquete : 01/07/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_468_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : DDTM 11

façade du cabanon - rive gauche

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 11.900 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.180 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.08

Commune : **SALLELES-D'AUDE** | Rivière : **La Cesse**

Boulodrome

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_468 **Date de mise à jour :** 03/10/2017
Auteur : DDTM 11



Boulodrome

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95077330 / Y: 43.25654200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696000.2 / Y: 6239707.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9507733 / Y: 43.256542
Code Hydro: Y1600500 **Rive de référence:** Gauche

15 Octobre 2018

Altitude calculée de l'eau : **12.942 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : prendre la marque de peinture jaune

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_765_1 **Date de mise à jour :** 17/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SMMAR SPC Méditerranée Ouest DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL - 13/11/2018

Méthode : GPS
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol meuble
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 12.622 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.320 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 12.942