Commune : **LA REDORTE** | Rivière : **L' Argent-Double**

RD 6 -station de pompage

Commentaires : derrière l'Horte

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_597 **Date de mise à jour :** 08/01/2018
Auteur : DDTM 11



cloison interne du local technique-rive gauche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.65394800 / Y: 43.25680200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 671882.59 / Y: 6239796.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.653948 / Y: 43.256802
Code Hydro: Y1430540 **Rive de référence:** Gauche

12 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **59.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Cloison interne du local technique rive gauche. moins 0,89 m. mesuré de la base inférieure sur cloison intérieure.- Date d'enquête : 23/11/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_597_1 **Date de mise à jour :** 08/06/2021
Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 59.910 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.890 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 59.02