Commune : **RENNES-LES-BAINS** | Rivière : **La Sals**

Route de Bugarach

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_868 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.31770047 / Y: 42.91601370
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 644234.93 / Y: 6202085.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3177005 / Y: 42.9160137
Code Hydro: Y1130500 **Rive de référence:** Gauche

27 Septembre 1992

Altitude calculée de l'eau : **311.14 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade maison - rive gauche. repère disparu, reste cheville sur façade. Date d'enquete : 21/12/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_868_1 **Date de mise à jour :** 15/01/2021
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 309.140 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 311.14