Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

107, Av. Jean Jaurès - Parcelle N° BK 80

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_980 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.06692287 / Y: 43.23453700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 705439.73 / Y: 6237262.08
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0669229 / Y: 43.234537
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

25 Octobre 1891

Altitude calculée de l'eau : **5.85 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Façade de l'habitation - rive droite. repère recouvert par le crépi du mur. Date d'enquete : 21/12/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_980_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 5.640 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.85