Commune : **CABRESPINE** | Rivière : **La Clamoux**

Rive gauche - paroi hangar métallique - passage à gué

Commentaires : Les Prats

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1984 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.46307545 / Y: 43.35151780
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656445.61 / Y: 6250412.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4630755 / Y: 43.3515178
Code Hydro: Y1410620 **Rive de référence:** Non renseigné

12 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Paroi métallique - trace limons. nivellement à faire - marquage peinture (+1.96m/ au TN). Date d'enquete : 30/11/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1984_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.960 m