Commune : **MALVES-EN-MINERVOIS** | Rivière : **La Clamoux**

Station d'épuration

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_2004 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.43888206 / Y: 43.24937620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 654402.43 / Y: 6239071.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4388821 / Y: 43.2493762
Code Hydro: Y1410620 **Rive de référence:** Non renseigné

12 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **107.27 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur local technique. trace limon, marquage peinture. Date d'enquete : 30/11/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_2004_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 107.270 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 107.27