Commune : **NARBONNE**

CR 127 – camping les Floralys

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_781 **Date de mise à jour :** 03/10/2017
Auteur : DDTM 11



mur d'int. de la bâtisse - rive gauche canal

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.03662360 / Y: 43.16629600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702980.42 / Y: 6229673.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0366236 / Y: 43.166296

7 Décembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **3.26 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur d'intérieur de la bâtisse - rive gauche canal. Q = 1600m3 / seconde Ex N° 073-F, Etude 1996-1999. Date d'enquete : 21/12/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_781_1 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 2.760 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.26 m