Commune : **ALET-LES-BAINS** | Rivière : **L' Aude**

Ancienne RD 118 PR 70+800

Commentaires : Aire de repos – Casino

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_867 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



Lieu présumé des deux repères de crue.
Configuration des lieux changée :création de la déviation d'Alet les Bains et du Casino.
Nouveau pont d'Alet les Bains . Hauteur parapet existant : 0,50m .

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26286463 / Y: 42.98715500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639827.11 / Y: 6210036.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2628646 / Y: 42.987155
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Droite

17 Octobre 1940

Altitude calculée de l'eau : **205.96 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Parapet rive droite. repère disparu, aire de repos.Casino d'Alet- les Bains . Date d'enquete : 12/03/2002

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_867_2 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM 11

Lieu présumé des deux repères de crue.
Configuration des lieux changée :création de la déviation d'Alet les Bains et du Casino.
Nouveau pont d'Alet les Bains . Hauteur parapet existant : 0,50m .

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 205.960 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 205.96 m