Commune : **VILLASAVARY**

232 Chemin de la Barthe

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_1864 **Date de mise à jour :** 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.03718944 / Y: 43.22818690
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 621732.64 / Y: 6237031
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0371894 / Y: 43.2281869

11 Octobre 1940

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Domaine de la Barthe en rive droite du ruisseau des Canonges. Le témoin, très âgé a vécu l'inondation de 1940. "L'eau est arrivée au sommet de l'escalier du ponceau sur le ruisseau qui permet d'aller au jardin". Date d'enquête : 15/03/2005

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1864_1 **Date de mise à jour :** 28/04/2023
Auteur : DDTM 11

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m