Commune : **PEZENAS**

Saint Martin de Murles

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34199-050 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.44484762 / Y: 43.46970030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736011.35 / Y: 6263502.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4448476 / Y: 43.4697003

6 Novembre 1994

Altitude calculée de l'eau : **17.53 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Wc, façade

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34199-050_11 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 17.530 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.53

Commune : **PEZENAS**

Saint Martin de Murles

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34199-050 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.44484762 / Y: 43.46970030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736011.35 / Y: 6263502.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4448476 / Y: 43.4697003

1984

Altitude calculée de l'eau : **17.03 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Wc, façade

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34199-050_12 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 17.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.03

Commune : **PEZENAS**

Saint Martin de Murles

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34199-050 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.44484762 / Y: 43.46970030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736011.35 / Y: 6263502.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4448476 / Y: 43.4697003

8 Novembre 1982

Altitude calculée de l'eau : **17.71 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Wc, façade

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34199-050_13 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 17.710 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.71

Commune : **PEZENAS**

Saint Martin de Murles

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34199-050 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.44484762 / Y: 43.46970030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736011.35 / Y: 6263502.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4448476 / Y: 43.4697003

18 Décembre 1997

Altitude calculée de l'eau : **18.01 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Wc, façade

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34199-050_14 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 18.010 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.01

Commune : **PEZENAS**

Saint Martin de Murles

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34199-050 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.44484762 / Y: 43.46970030
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736011.35 / Y: 6263502.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4448476 / Y: 43.4697003

29 Janvier 1996

Altitude calculée de l'eau : **17.66 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Wc, façade

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34199-050_15 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 17.660 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 17.66