Commune : **VILLENEUVE-LES-BEZIERS**

Pisciculture du Pont de Caylus

Commentaires : RD 37

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34336-085 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31167575 / Y: 43.31429270
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 725299.06 / Y: 6246175.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3116758 / Y: 43.3142927

17 Décembre 1995

Altitude calculée de l'eau : **2.99 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Maison, sous l'escalier en bois

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34336-085_11 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 2.990 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.99

Commune : **VILLENEUVE-LES-BEZIERS**

Pisciculture du Pont de Caylus

Commentaires : RD 37

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34336-085 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31167575 / Y: 43.31429270
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 725299.06 / Y: 6246175.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3116758 / Y: 43.3142927

29 Janvier 1996

Altitude calculée de l'eau : **3.23 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Maison, sous l'escalier en bois

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34336-085_12 **Date de mise à jour :** 12/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 3.230 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.23

Commune : **VILLENEUVE-LES-BEZIERS**

Pisciculture du Pont de Caylus

Commentaires : RD 37

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34336-085 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31167575 / Y: 43.31429270
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 725299.06 / Y: 6246175.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3116758 / Y: 43.3142927

5 Décembre 1987

Altitude calculée de l'eau : **3.09 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Maison, sous l'escalier en bois

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34336-085_13 **Date de mise à jour :** 12/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 3.090 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.09