Commune : **MAUGUIO**

Au niveau du franchissement du Salaison en amont du pont de la D189.

Commentaires : Laisse de crue au niveau haut de la barrière de sécurité.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34154-009 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Fiche du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.97826327 / Y: 43.61545190
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 778990.17 / Y: 6280089.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9782633 / Y: 43.6154519

29 Septembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **13.13 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Barrière sécu

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34154-009_11 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 13.130 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.13 m