Commune : **PEZENAS**

RD 13 E #2

Commentaires : à l entrée de Conas

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34199-034 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.41890873 / Y: 43.44321520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 733927.18 / Y: 6260546.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4189087 / Y: 43.4432152

8 Novembre 1982

Altitude calculée de l'eau : **15.73 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Mur, mur de clôture

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34199-034_14 **Date de mise à jour :** 27/02/2024
Auteur : DDTM34

entrée de Conas, différents repères

MARQUE

Texte : 8 novembre 1982
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.730 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.73 m