Commune : **SAINT-GERVAIS-SUR-MARE**

2 Avenue des Treilles

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM_S_34260-041 **Date de mise à jour :** 16/10/2017
Auteur : DDTM34



Fiche du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.04120959 / Y: 43.65194000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703325.45 / Y: 6283656.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0412096 / Y: 43.65194

18 Septembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **330.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Bâtiment côté rue, Mur intérieur droit du garage (proche entrée)

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34260-041_11 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM34

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 330.380 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 330.38 m