Commune : **SAINT-MARTIN-LE-BEAU** | Rivière : **Le Cher**

Ancien Family Park – Entrée principale, D83

Commentaires : Ce site se trouve sur l'entrée de l'ancien parc Family (restaurant actuellement) et devant le parking à côté de la route D83. Plus précisément, il se situe au pied de l'entrée de l'ancien park.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S_201711080823 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : LOIRE37



Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.90905981 / Y: 47.34371100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 542146.19 / Y: 6695799.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9090598 / Y: 47.343711
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

2 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **53.729 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Ce repère de crue a été établi à partir d'une photographie issue de la crue de juin 2016. L'eau est arrivée au pied du poteau droit du panneau de l'entrée principale du parc. En 2023, il ne reste plus que le pied du panneau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201711081052 **Date de mise à jour :** 09/02/2024
Auteur : LOIRE37

Vue de la photo en 2016

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 11/10/2023

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 53.729 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.729 m