Commune : **MAULE** | Rivière : **La Mauldre**

Chaussée Saint Vincent

Commentaires : Place / parking pour commerces, en amont du pont enjambant la Mauldre

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201712133541 **Date de mise à jour :** 06/04/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN



Placette / parking pour petits commerces en amont du pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.85090100 / Y: 48.91165800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615778.37 / Y: 6868575.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.850901 / Y: 48.911658
Code Hydro: H3052000 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **33.114 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712134344 **Date de mise à jour :** 06/07/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN

Ligne horizontale laissée par la crue sur la vitrine du commerce

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune

LIGNE HORIZONTALE LAISSÉE PAR LA CRUE SUR LA VITRINE DU COMMERCE - 08/06/2016

Méthode : GPS
Organisme : DDT 78
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Carrelage extérieur du magasin
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 32.534 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.580 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 33.114 m