Commune : **MONTAINVILLE** | Rivière : **La Mauldre**

Entreprise avec parking à la croix surgis

Commentaires : Entreprise le long de la route allant de la RD191 à la Mauldre (largement inondée)

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S_201712145957 **Date de mise à jour :** 06/04/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN



Vitrine de l'Entreprise, lieu dit La croix Surgis

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.87467100 / Y: 48.87471500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617461.9 / Y: 6864442.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.874671 / Y: 48.874715
Code Hydro: H3052000 **Rive de référence:** Gauche

1er Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **43.007 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712145511 **Date de mise à jour :** 06/07/2018
Auteur : DDT78_SE-PRN

Ligne horizontale laissée par la crue sur une pompe à l'arrière du batiment

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune

LIGNE HORIZONTALE LAISSÉE PAR LA CRUE SUR UNE POMPE À L'ARRIÈRE DU BATIMENT - 09/06/2016

Méthode : GPS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 42.817 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.190 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 43.007 m