Commune : **APATOU** | Rivière : **Le Maroni**

Maison bois rouge sur dalle

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_gin09_S_16 **Date de mise à jour :** 10/10/2017
Auteur : DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.37691700 / Y: 5.10164400
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 125497.48 / Y: 564882.13
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.376917 / Y: 5.101644
Code Hydro: 5---0000 **Rive de référence:** Non renseigné

Février 2017

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Maison en bois avec sol béton

GÉNÉRAL

Code : GUY_DEAL_R_16_2 **Date de mise à jour :** 03/09/2019
Auteur : DEAL Guyane

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE - 15/05/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guyane

NIVELLEMENT INITIAL - 15/05/2017

Méthode : Autre
Organisme : DEAL Guyane
Commentaires sur le nivellement : mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : terrasse béton surélevé par rapport au sol
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.900 m