Commune : **GRAND-SANTI** | Rivière : **Le Maroni**

Koina

Commentaires : maison la plus solide du village

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guyane
Code : GUY_DEAL_S_23 **Date de mise à jour :** 09/01/2018
Auteur : DEAL Guyane



Vue globale du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -54.38783500 / Y: 4.21656699
Coordonnées RGFG95 UTM 22N X: 123814.01 / Y: 466884.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -54.387835 / Y: 4.216567
Code Hydro: 5---0000 **Rive de référence:** Droite

Février 2017

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : maison la plus solide du village

GÉNÉRAL

Code : GUY_DEAL_R_23_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DEAL Guyane

Vue du support de la mesure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LA DEAL GUYANE - 15/05/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guyane

NIVELLEMENT INITIAL - 17/05/2017

Méthode : Autre
Commentaires sur le nivellement : mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : terre battue
Système altimétrique : Niv. Général de la Guyane 1977
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m