Commune : **MAS-GRENIER** | Rivière : **La Garonne**

Bâtiment.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3672 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.20320000 / Y: 43.88730000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 555613.02 / Y: 6311453.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2032 / Y: 43.8873
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

3 Février 1952

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Photographie prise le 20/06/2000. Au premier plan, on distingue des débris déposés par la crue dans le grillage (flèche montante). Sur le bâtiment, la crue a déposé des débris sur la rampe de l'escalier (flèche horizontale). Ces débris sont au niveau du repère de la crue du 03/02/1952 (flèche descendante). À cet endroit, la crue du 11/06/2000 a égalé celle du 03/02/1952.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201801175043 **Date de mise à jour :** 12/12/2019
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné **Repère calculé :** Non

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)