Commune :

Galisbay - BD DOCTEUR HUBERT PETIT #2

Rivière : **L' Océan Atlantique**

Commentaires : Collectivité d'outre-mer française de Saint-Martin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : Cer_IRMA_S_78 **Date de mise à jour :** 05/02/2018
Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site – Auteur : Cerema

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -63.08133600 / Y: 18.07582100
(RRAF 91)UTM 20N X: 491393.24 / Y: 1998576.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -63.081336 / Y: 18.075821
Code Hydro: _OATLANT **Rive de référence:** Non renseigné

6 Septembre 2017

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Submersion marine**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Cyclone Irma - Trace - possible sous-estimation - voiture - Fiabilité : bonne

GÉNÉRAL

Code : Cer_IRMA_R_78_1 **Date de mise à jour :** 10/07/2018
Auteur : Cerema Méditerranée

Vue de la PHE – Auteur : Cerema

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CEREMA MISSION IRMA 2 - 15/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA

CEREMA MISSION IRMA 2 - 12/10/2017

Méthode : Non renseigné
Organisme : CEREMA
Commentaires sur le nivellement : Système altimétrique : IGN 1988 SM
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : Système local - hauteur relative
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.420 m